

重要なお知らせ

USBユニット(1.0A) 買い替えのお願い






弊社USBユニット(1.0A)を6年以上の長期に渡ってご使用頂いた場合、内部部品が劣化し、故障や発煙につながる可能性があります。
 また、USBユニット(1.0A)は、iPhone5までの対応となっております。iPhone6以降のスマートフォンなどの大きな電流が流れる携帯電話、スマートフォン、タブレット型コンピュータ、電気加熱式タバコ等の充電には対応しておりませんので、ご使用しないでください。

より安心してご使用いただくために、USBユニット(1.0A)からUSBユニット(2.4A、3A)への買い替えをお勧めしております。

ご不明な点がございましたら、担当営業までお問い合わせください。

該当製品の確認方法



	該当する製品	該当しない製品
ロゴ	 ロゴ無 USB 5V	
LED	 LED無	 LED有
基板	 コネクタ縦向き	 コネクタ横向き

該当製品の搭載機種

ファインマルチ ECボード	ファインマルチ ECボード Ver II	ファインマルチ 台間ボックス	カスタム間柱
