

PULITO88/66 スライドメンテナンス(前後動作)



※左右1カ所ずつ吹きかける

スライドの前後動作が硬くなってきた場合、グリスを吹きかける事で改善します。



ステップ1

スプレーグリスの準備をしてください。

推奨商品: 呉工業(株) リチウムグリス



金属と樹脂部品の間
に吹きかける

ステップ2

左下写真の矢印部(左右)にスプレーグリスを吹きかけてください。

※はみ出したグリスは乾いた布で拭き取ってください。



ステップ3

スライドを前後動作させてグリスを馴染ませます。

※はみ出したグリスは乾いた布で拭き取ってください。



ステップ4

椅子に座り、前後動作がスムーズか確認します。

※上記作業で改善されない場合、担当営業まで連絡をお願いします。